




## VJ521 Montagevejledning for teleskoplåge



**Fig. 1** Vægbelag monteres med M10x80 Eksp. bolt

**Fig. 2** Hævebeslag monteres med M10x16 umbraco, 12 mm rørbølle og M12 låsemøtrik

**Fig. 3** Klinkeoverfald for fjederspyd

**Fig. 4** Fremskudt klinkeoverfald for fjederspyd

**Fig. 5** Klinkeoverfald halvcirken, flere låsemuligheder

**Fig. 6** Klinkeoverfald for fjederspyd, låge parallel med mur eller gitter

**Fig. 7** Låsebeslag uden opløb, låge parallel med mur eller gitter

**Fig. 3 - Fig. 7** Kan monteres på stolpe med firkantbølle 12 mm og M 12 låsemøtrikker eller kan monteres på mur med M10x70 fransk skrue og S12 ravplug

**Fig. 8** Fremskydningsbeslag, klinkeoverfald monteres herpå med M12 x 30 bolte og M 12 låsemøtrikker